



WARNING!

ROTATING SHAFTS MARKED ARE NOT SHIELDED.
ANY SHAFT AND COUPLING NOT GUARDED BY LOCATION MUST BE SHIELDED BY AN INTERACTIVE GUARDING SYSTEM.
BONDIOLI & PAVESI DECLINES RESPONSIBILITY IF PROPER GUARDS ARE NOT PROVIDED AND MAINTAINED.

Rev.	Descrizione Modifica	Operatore	Data
d	SOSTITUITO ALBERO ASSE XY CAUSA ALLUNGAMENTO ESTREMITA', ERA 295383807.	Piumacci	20/10/2011
c	VARIATO COPERCHIO E MODIFICATA POSIZIONE TAPPO DI LIVELLO.	Magotti	31/5/2006
b	SOSTITUITO CUSCINETTO SOTTOTESTA PIGNONE DA 32313 A 32313B.	RAFFALDONI	14/6/2005
a	AGGIORNATA POSIZIONE TAPPO DI LIVELLO.	MAGOTTI	8/2/2003

MONTAGGIO / *GEAR ARRANGEMENT*



RAPPORTO / *RATIO* 4,12:1	TIPO / *TYPE* 2201	CLIENTE / *CUSTOMER*
GIRI IN ENTRATA / *INPUT SPEED* 1000	PESO / *WEIGHT*	DISEGNATO / *DESIGNED BY* SINIGAGLIA
POTENZA IN ENTRATA / *INPUT POWER* 155 CV 114 KW		DATA / *DATE* 13/12/99
RIF.CLIENTE / *CUSTOMER REF.*	TIPO DI MACCHINA / *TYPE OF IMPLEMENT*	

BONDIOLI & PAVESI

CODICE / *CODE* S2201412G211

REV. d

VIETATE LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE REPRODUCTION NOT PERMITTED PROHIBIDA LA RIPRODUCCION NO AUTORIZADA NICHT GENEHMIGTE VERVIELFAELTIGUNGEN SIND UNZULAESSIG TOUTE REPRODUCTION NON AUTORISEE EST INTERDITE