


| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--|
| a Variata posizione tappo di sfiato era sull'asse XY. | | Raffaldoni | 7/5/2009 |
| Rev. Descrizione Modifica | | Operatore | Data |
| | COD. CALCOLI | COD. RICHIESTA BY010322 | |
| ORIGINE | DESCRIZIONE RINVIO 2125 R=1:1 | | BONDIOLI & PAVESI  |
| DISEGNATO MAGOTTI | MONTAGGIO "R" 1 3/4" Z=6 | | |
| DATA 8/10/2001 | | | CODICE S2125100R220 /a |